修理概算料金表【加湿器】

品番：EAK-2050KT

※料金は消費税を含む総額表示となります。
・本金額は技術料、部品代を含むお客様へ請求させていただく目安金額です。
・点検の結果、修理概算金額を超える高額修理となる場合がございます。
・製造から長期経過した製品や、複数の部品交換になる場合は、
修理概算金額を超える高額修理となる場合がございます。
・製造から長期経過した製品の場合、修理不能の場合がございます。
・販売店が独自に定める延長保証等をご利用いただく場合は、販売店にご相談ください。
※補修用性能部品の保有期間が終了している場合、修理が出来兼ねますのでご了承ください。
※保証期間外の有償修理でのお預かりの際は、片道送料のご負担をいただいております。

修理に関するご相談・ご依頼は下記番号までお電話ください。

お客様サポート　　【受付時間】

0120-00-8984　　平日　10：00～17：00

※年末年始休暇・夏季休業期間・会社都合による休日は除きます。

※品質向上や内容確認の為、会話の録音をさせていただいております。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようお願い申し上げます。

症状（状態）	修理概算料金（税込）	交換部品例
電源が入らない	2,200円～5,000円	電源基板、ACアダプター
霧が出ない	2,300円～6,300円	振動子、ファンモーター、制御基板、給水タンク
ファンの音が大きい	2,200円～4,000円	ファンモーター
水が漏れる	2,800円～5,800円	振動子、ファンモーター、給水タンク
ボタンを押しても反応しない	2,400円～4,400円	制御基板、電源スイッチ