

修理概算料金表【炊飯器】

品番：LRCK-401

※料金は消費税を含む総額表示となります。

- ・本金額は技術料、部品代を含むお客様へ請求させていただく目安金額です。
- ・点検の結果、修理概算金額を超える高額修理となる場合がございます。
- ・製造から長期経過した製品や、複数の部品交換になる場合は、修理概算金額を超える高額修理となる場合がございます。
- ・製造から長期経過した製品の場合、修理不能の場合がございます。
- ・販売店が独自に定める延長保証等をご利用いただく場合は、販売店にご相談ください。

※保証期間外の有償修理でのお預かりの際は、片道送料のご負担をいただいております。

※補修用性能部品の保有期間が終了している場合、修理が出来兼ねますのでご了承ください。

修理に関するご相談・ご依頼は下記番号までお電話ください。

お客様サポート 【受付時間】

☎0120-00-8984 平日 10:00~17:00

※年末年始休暇・夏季休業期間・会社都合による休日は除きます。

※品質向上や内容確認の為、会話の録音をさせていただいております。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようお願い申し上げます。

症状（状態）	修理概算料金（税込）	交換部品例
電源が入らない	2,200円～4,500円	制御基板
保温が出来ない	2,200円～4,500円	制御基板、温度センサー
ご飯がカピカピになる	1,700円～4,500円	温度センサー
炊飯出来ない	2,200円～4,500円	制御基板
コンセントを抜いた時、液晶の表示がされない	2,000円～3,000円	電池交換、制御基板
底面が焦げる	1,700円～4,500円	温度センサー、制御基板